

PU REMOVER

SACIETĒJUŠU POLIURETĀNA PUTU NOŅĒMĒJS

Datums: 11/02/14

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Ūdenī šķīstošs koncentrāts
Konsistence	Pasta

Apraksts:

Lietošanai gatava pasta, kas satur speciāli piemeklētu šķīdinātāju un mīkstinātāju maisījumu sacietējušu montāžas putu palieku noņemšanai no logu rāmjiem un citām virsmām

Raksturojums:

- Pasta, kas satur speciāli piemeklētu šķīdinātāju un mīkstinātāju maisījumu
- Apkārtējai videi nekaitīga, bez aromāta, bioloģiski sadalās
- Nesatur aromātiskos un hlorētos ogļūdeņražus
- Ekonomiska un ērti lietojama
- Komplektā ietilpst špakeļlāpstiņa un otiņa precīzai lietošanai

Izmantošanas iespējas:

- Sacietējušu poliuretāna putu tīrīšanai no durvju un logu ailēm, profiliem, rāmjiem, palodzēm
- Attīrīšanai no mākslīgiem materiāliem un alumīnija, kā arī citiem ķīmiski noturīgiem materiāliem

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: bēša

Iepakojuma komplektā ietilpst: 100 ml plastikāta tvertne ar pastas veida koncentrātu, otiņa, špakeļlāpstiņa. 10 gab. kartonā

Uzglabāšana:

36 mēneši no ražošanas datuma, neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C

Atvērtu iepakojumu izlietot īsā laikā, turēt cieši noslēgtu, bērniem nepieejamā vietā

Virsmas:

Uzmanību! Nelietot uz vara, bronzas, cinka, misiņa un porainām virsmām
Dažas virsmas var zaudēt spīdumu
Ieteicams iepriekš pārbaudīt uz neredzamas virsmas fragmenta
Prasības darba virsmām: sausas

Uzklāšana:

Uzmanīgi, mehāniski ar nazi nogrieziet sacietējušās poliuretāna putas tik, cik tas ir iespējams, nesabojājot virsmas
Ar klātpieliktās otas palīdzību uzklājiet pastu

Atvērtu iepakojumu uzreiz vienmēr ir labi aizveriet, jo kontaktā ar gaisu, samazinātās produkta efektivitāte

Nogaidiet aptuveni min 30 min. līdz max 60 min. (nepārsniegt max. deklarēto laiku)

Noņemiet sašķīdinātās putas ar komplektā esošo špakeļlāpstiņu

Vajadzības gadījumā procedūru atkārtojiet
Pēdējos atlikumus noslaukiet ar sausu drānu

Nobeigumā izpulējiet virsmu ar mitru drānu

Uzmanību! Ievērot augstāk minēto noturēšanas laiku: max 60 min.

Drošības ieteikumi:

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu
Darba laikā lietojiet cimdus un aizsargbrilles
Vēdiniet darba vietu

Materiālam saskaroties ar ādu, mazgājiet ar ziepēm un skalojiet ar ūdeni

Piezīmes:

Ņemot vērā lielo iespējamo sintētisko materiālu pieejamo dažādību – obligāts materiālu saderības tests!